



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Cidade Unida pela Transparência!

INDICAÇÃO Nº 090/2020

Exmo. Sr.

Paulo Ferreira Pinto

Presidente da Câmara Municipal

Pedro Leopoldo/MG



Senhor Presidente:

No uso de minhas atribuições regimentais, indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito verificar, junto à TRANSPL, se as placas de preferência localizadas no Trevo da Holcim, no sentido Matozinhos/Pedro Leopoldo, podem ser mais bem posicionadas.

JUSTIFICATIVA

Segundo os motoristas que passam pelo local, as placas de preferência do trevo da Holcim, sentido Matozinhos/Pedro Leopoldo, encontram-se mal posicionadas, muito em cima da rotatória, impossibilitando que alguns condutores atentem para essa sinalização.

Sugiro que tais placas sejam antecipadas de posição, para que os veículos possam ter tempo de reduzir a velocidade, antes de entrarem na rotatória.

Tal medida reduziria o risco de acidentes, e, portanto, é justo que esta proposição seja atendida.

Sala das Sessões, 16 de março de 2020.

Flávio Alves Fonseca – Keró do Salão
Vereador