


# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOVO TEMPO, NOVAS IDEIAS!

INDICAÇÃO Nº 1374/2025

Exmo. Sr.  
Rafael Vieira Faria  
Presidente da Câmara Municipal  
Pedro Leopoldo/MG



Senhor Presidente,

No uso de minhas atribuições regimentais, **indico** ao Poder Executivo a restauração da sinalização horizontal do redutor de velocidade (quebra-molas) localizado na Avenida Heitor Cláudio de Sales, nas proximidades do número 480, bairro Felipe Cláudio de Sales, neste município.

## JUSTIFICATIVA

A presente solicitação visa atender aos moradores, motoristas e pedestres que transitam diariamente pela referida via. O redutor de velocidade existente no local encontra-se com a pintura desgastada e, em alguns trechos, praticamente inexistente, comprometendo a segurança do tráfego e aumentando o risco de acidentes, especialmente durante o período noturno ou em dias chuvosos.

A sinalização adequada é essencial para alertar os condutores quanto à presença do redutor de velocidade, garantindo maior segurança à população e melhor fluidez no trânsito.

Sala das Sessões, 08 de setembro de 2025.

  
Alex Fabiano Moreira  
Vereador