

Materia Legislativa - 835/2021

Tipo: PROT - Protocolo

Data: 8 de Fevereiro de 2021

**Ementa: Indicação 107/2018 PROVIDENCIAR UMA
MANUTENÇÃO COM URGÊNCIA NA PONTE DA ESTRADA
DO URUBU, LOCALIZADA NO TÉRMINO DO ASFALTO E
CHEGADA AO BALNEÁRIO DO SEARA.**

